РЕГИСТЪР НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - НМВ "КРАСНОВО"

Номер по ред	Регистрационен номер и дата на регистриране	Номер на акта за собственост на находището на минерални води		Находище на минерални води	Участък от находище на минерални води	Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)	Наименование на съоръжението съгласно чл. 89, ал. 1 от Наредба № 1	Данни за съоръженията, предназначени за водовземане					Дълбочина (м)	Ниво на водата или напор (+/- м)	Данни за устиевото оборудване на съоръженията		Заповед за СОЗ, издадена по реда на Наредба № 3/2000 г.	Номер на заповедта (протокола за утвърждасване на експлоатационните ресурси на находището)	Номер на балнеологична оценка (БО) на минералните води от съоръжението
		Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води	Номер на акта за публична държавна собственост на находището на минерални води					Година на изграждане	Географски координати - N	Географски координати - E	Геодезически координати - X	Геодезически координати - Y			Технически характеристики на оборудването (текст)	Състояние на оборудването (добро/лошо)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	351037001 26.03.2008г.	Акт № 179/17.04.1997 г.	не е актуван	"Красново", Красновски минерални бани, общ. Хисаря, обл. Пловдив		водовземно	Сондаж № 1	м.10.1960 г.	42°28'11.4"	24°30'37.9"			160 м	+4-4,5	Бетонова камера с размери 1,20x1,20 м и височина 0,40 м, с железен капак - 0,80x0,80 м.	лошо	Заповед № 337/28.11.2023 г.	Заповед № 283/10.05.2001 г.	БО № 103/20.11.2018 г.
3	351037002 26.03.2008г.	Акт № 179/17.04.1997 г.	не е актуван	"Красново", Красновски минерални бани, общ. Хисаря, обл. Пловдив		водовземно	КЕИ "Топлите извори"	1928 г.							Бетонова камера с размери 1,20x1,50 м затворена с бетонов капак	лошо	Заповед № 337/28.11.2023 г.	Заповед № 283/10.05.2001 г.	БО № 143/13.12.2019 г.
3	351037003 26.03.2008г.		не е актуван	"Красново", Красновски минерални бани, общ. Хисаря, обл. Пловдив		неизяснено	Сондаж № 2		42°28'07.9"	24°30'26.7"			263 м		Устието е в открита бетонова камера, не е защитено. Сондажът е на самоизлив с много малък дебит, водата се оттича в съседство и образува блато.	лошо	няма		няма